



**МВД России**

**У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
(УМВД России по Архангельской области)**

**Управление Государственной инспекции  
безопасности дорожного движения**

ул. Карпогорская, 10, Архангельск, 163002  
тел. (818-2) 41-27-45, факс (818-2) 41-27-22

Ершову А.

chegevara29@gmail.com

20.06.2016

№ 8/Е-16р

на № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

О направлении ответа по обращению

Ваше обращение по вопросу отсутствия бордюрного камня на пл. Терехина в г. Архангельске, поступившее на официальный сайт Госавтоинспекции ([www.gibdd.ru](http://www.gibdd.ru)), рассмотрено в управлении ГИБДД УМВД России по Архангельской области.

В ходе проверки было установлено, что на участке улично-дорожной сети в районе зданий №8 стр.2 и стр.3 по ул. Беломорской флотилии, вдоль тротуара полностью разрушен бортовой камень, что не позволяет идентифицировать в указанном месте тротуар, и дает возможность водителям беспрепятственно размещать на нем транспортные средства.

Директору департамента городского хозяйства администрации МО «Город Архангельск» внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений и административных правонарушений, в котором предписано восстановить бордюрный камень на указанном участке улично-дорожной сети г. Архангельска и, в качестве временной меры, до приведения высоты бортового камня в проектное положение, установить бетонные ограничители движения.

Дополнительно информирую, что по указанной в Вашем заявлении ссылке фото-фиксации нарушений ничего не найдено.

Заместитель начальника

А.Н. Аникиев

исп. И.Г. Леушина  
тел. 41-27-08